

**부산 명지지구 복합 2BL 신축현장 공기질 측정결과 보고(공고)**

시공자	상호(사업장명칭)	포스코건설	성명(대표자)	한 성 희					
	주 소	부산광역시 강서구 명지동 501-2						(전화번호 : 051-714-3840)	
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
80 m <sup>2</sup>			84A m <sup>2</sup>	84B m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	113 m <sup>2</sup>			
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소		등 록 번 호		114-86-35480			
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203 )							

공동주택 공기질 측정결과 (단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2020.06.15. (13:24~14:24)	201동 1401호	동남향	26.5	155.0	1.5	4.9	9.1	5.3
2지점	2020.06.16. (13:17~14:18)	201동 1402호	동남향	38.5	484.7	2.4	16.0	26.8	1.9
3지점	2020.06.15. (14:35~15:35)	202동 302호	동남향	59.4	534.3	2.3	17.2	25.6	8.2
4지점	2020.07.01. (14:30~15:32)	203동 303호	서남향	45.2	373.1	2.7	10.6	17.6	2.6
5지점	2020.07.01. (14:26~15:27)	203동 304호	서남향	45.7	362.8	2.7	9.4	17.1	3.0
6지점	2020.07.01. (14:18~15:20)	204동 1403호	서남향	50.8	489.1	2.0	9.3	15.3	6.4
7지점	2020.06.16. (14:32~15:33)	205동 1604호	서남향	76.9	864.9	1.6	10.6	22.0	26.1
8지점	2020.06.16. (15:03~16:04)	206동 202호	동남향	63.7	518.7	2.0	7.4	15.1	11.7
9지점	2020.06.16. (14:49~15:50)	207동 2903호	동남향	88.0	947.3	1.8	13.2	23.1	24.1
10지점	2020.07.01. (13:00~14:01)	207동 2904호	서남향	46.9	329.6	2.9	15.7	35.8	4.7
11지점	2020.07.01. (13:09~14:10)	208동 1604호	서남향	42.6	259.2	2.6	12.1	16.1	4.7
12지점	2020.06.16. (13:19~14:20)	209동 1503호	서남향	80.3	777.9	2.1	9.5	17.8	9.7
13지점	2020.07.01. (15:46~16:47)	210동 2801호	동남향	49.0	164.9	1.9	4.9	9.7	3.1
14지점	2020.07.01. (15:42~16:44)	210동 2802호	동남향	37.5	239.0	1.8	8.7	12.7	3.6
15지점	2020.06.15. (13:23~14:24)	211동 104호	동남향	31.2	135.0	1.5	8.7	12.7	0.9
16지점	2020.06.15. (13:30~14:31)	211동 3001호	동북향	31.2	200.7	1.4	12.6	15.4	1.8
평 균				50.8	427.3	2.1	10.7	18.2	7.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 07월 07일  
 제출자 포스코건설 대표이사 한 성 희  
 강서구청장 귀하




※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

**부산 명지지구 복합 3BL 신축현장 공기질 측정결과 보고(공고)**

시공자	상호(사업장명칭)	포스코건설		성명(대표자)		한 성 희			
	주 소	부산광역시 강서구 명지동 501-2						(전화번호 : 051-714-3840)	
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
80A m <sup>2</sup>			80B m <sup>2</sup>	84A m <sup>2</sup>	84B m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	113 m <sup>2</sup>		
		1530 세대	266 세대	66 세대	794 세대	200 세대	102 세대	102 세대	
측정자	상 호	㈜푸른환경산업연구소		등록 번호		114-86-35480			
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203 )							
공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )									

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권 고기 준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2020.06.17. (13:35~14:36)	301동 1703호	서남향	99.1	899.5	3.5	10.4	22.6	8.1
2지점	2020.07.02. (16:03~17:05)	301동 3402호	동남향	34.8	128.8	1.3	7.4	16.4	0.8
3지점	2020.07.02. (15:50~16:51)	302동 3301호	동북향	62.7	239.0	2.2	17.6	39.0	1.8
4지점	2020.07.02. (15:53~16:55)	302동 3302호	동남향	51.6	212.1	2.1	7.7	20.0	0.6
5지점	2020.07.02. (14:34~15:35)	303동 3303호	서남향	46.9	244.8	2.3	14.2	31.3	1.2
6지점	2020.06.18. (13:04~14:07)	304동 103호	서남향	49.9	258.5	2.2	17.8	44.0	5.2
7지점	2020.06.18. (13:07~14:11)	304동 104호	서남향	54.8	630.4	1.8	102.3	219.5	9.7
8지점	2020.07.02. (14:19~15:20)	305동 1801호	동남향	69.3	396.3	2.8	15.8	37.3	3.5
9지점	2020.07.02. (13:09~14:13)	305동 1802호	동남향	52.2	214.9	2.1	11.4	20.0	1.8
10지점	2020.07.02. (14:25~15:27)	306동 203호	서남향	83.3	220.5	2.7	29.7	74.7	2.1
11지점	2020.06.18. (15:02~16:03)	306동 204호	서남향	72.8	807.7	1.7	73.2	138.4	3.2
12지점	2020.06.18. (13:13~14:14)	307동 1704호	서남향	35.7	271.1	1.7	49.2	84.6	1.6
13지점	2020.06.18. (13:21~14:22)	307동 3303호	동남향	42.8	415.6	1.8	98.7	239.0	2.5
14지점	2020.06.17. (14:52~15:54)	308동 303호	서남향	47.2	592.6	3.8	63.4	193.6	6.5
15지점	2020.06.17. (15:00~16:01)	308동 304호	서남향	73.8	844.9	2.3	18.1	37.3	2.8
16지점	2020.07.02. (13:04~14:05)	309동 1601호	동북향	74.8	259.6	3.3	14.5	33.3	2.7
17지점	2020.07.02. (13:00~14:01)	309동 1602호	동남향	65.5	210.9	1.6	12.1	26.1	1.7
평 균				59.8	402.8	2.3	33.1	75.1	3.3

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고) 합니다.

2020년 07월 09일  
 제출자 포스코건설 대표이사 한 성 희  
**강서구청장** 

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부